


## Taurus II und III: Vordere Türverkleidung

Betrifft: alle Ford Taurus (Baujahr 1976-1982) mit Kartentasche in der Türverkleidung

Mit Einführung des Taurus II im Jahr 1976 gab es ab der GL-Version Kartentaschen, die in den Türverkleidungen integriert waren. Aufgrund der besonderen Anbringung der Kartentasche wurde die Verkleidungspappe im vorderen unteren Drittel geteilt.

### Wartung

Im Werkstatthandbuch für den Ford Taurus II (November 1975, Gruppe 43, Nr. 712, S. 43-19) wird ausdrücklich auf eine vorsichtige Demontage der Seitenverkleidung mit Kartentasche hingewiesen. Grund: Beim unvorsichtigen Ziehen an der unteren Kante der Türverkleidung kann der sogenannte Trimstoff durch Teilung der Pappe einreißen. Daher sollte jeder Halteclip der Türverkleidung - besonders im unteren Bereich – mit einem Türverkleidungslöser vorsichtig einzeln gelöst werden.



An der linken Seite der Kartentasche reißt die Türverkleidung ein, wenn grob und unvorsichtig bei der Demontage vorgegangen wird (siehe Pfeil). Fotos: Taurus II Ghia

*Alexander Weinen, Ford-Geschichtswerkstatt*